


SM-6

NDT Mart
NDTマート株式会社

製品案内 LEDブラックライト 簡易取扱説明書




概要



事前の準備

1



付属のバッテリーの『+』『-』を確認し、バッテリーチャージャーに、はめ込み充電する。

2



フル充電になるとバッテリーチャージャーのライトが『赤』→『緑』に変わる。SM-6本体の電源スイッチ側を回して外す。

3



バッテリーをSM-6本体に『+』から入れる(1本使用)。

SM-6

NDT Mart
NDTマート株式会社

製品案内 LEDブラックライト 簡易取扱説明書




測定 ※紫外線が照射されます。使用時は目の保護の為UVカットゴーグル等を着用してください。絶対に光源を直接見ないでください。

4



UVカットゴーグルをかける。
電源スイッチを押す。

5



瞬時に紫外線が照射され使用できる。

ブラックライトを検査物に当て、きずを検出する。